



INFO TECHNIQUE



Bras tendeur réf. 533 0075 30

Utiliser impérativement les vis de la longueur indiquée

Constructeurs : Seat, Volkswagen

Modèles :

Seat : Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen : Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Code Moteurs : AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Références INA : 533 0075 30
529 0089 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues




Photo : À droite, l'ancienne version / à gauche, la nouvelle version

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le bras tendeur réf. 533 0075 30. Pour être montée correctement, la nouvelle version requiert des vis plus courtes. Les vis M8x35 ont été remplacées par des vis M8x22.

Pour monter correctement le nouveau bras tendeur réf. 533 0075 30, il est impératif d'utiliser exclusivement des vis M8x22 !

Cette information technique montre la différence d'aspect entre l'ancienne version (fig. à droite) et la nouvelle version (fig. à gauche).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler.fr/aftermarket
www.repxpert.fr

