



SERVICE INFO – INA 0188




533 0075 30 cikkszámú feszítőkar

Feltétlenül ügyeljen a csavarhosszakra

Gyártók:	Seat, Volkswagen
Modellek:	
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
Volkswagen:	Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento
Motorkód:	AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F
Cikksz.:	533 0075 30 529 0089 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.



Ábra: Balra az új kivitel jobbra a régi kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján az 533 0075 30 cikkszámú feszítőkart módosítottuk. Emiatt az új kivetelnél rövidebb csavarokra van szükség a szereléshez. Az M8x35 méretű csavarok M8x22 méretűre változnak.

Az új 533 0075 30 cikkszámú feszítőkarnál a szakszerű javítás érdekében csak az M8x22 méretű csavart szabad használni!

Jelen szerviz információ szemlélteti az eddigi (ábra jobbra) és az új kivitel (ábra balra) szemmel látható jellemzőit.

Az átmenet időszakában egyes készletek fordulhatnak elő.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler.hu/aftermarket

INA 0188

