



SERVICE INFO – INA 0188



Brațul de tensionare 533 0075 30

Aveți grijă să respectați lungimea șuruburilor

Producător: Seat, Volkswagen

Modele:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Cod motor: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Nr. identificare piesă: 533 0075 30
529 0089 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare




Foto: Dreapta, vechiul model / stânga, noul model

În cadrul dezvoltării continue a produselor noastre, a fost modificat brațul întinzătorului 533 0075 30. Montarea corectă a acestui nou model presupune șuruburi mai scurte. Șuruburile M8x35 au fost înlocuite cu șuruburi M8x22.

Pentru o reparație corectă cu ajutorul noului braț întinzător 533 0075 30, pot fi folosite numai șuruburi de mărimea M8x22

În buletinul de informații service se ilustrează caracteristicile vizuale ale modelului anterior (figura din dreapta) și ale noului model (figura din stânga).

Pe durata perioadei de tranziție vor fi disponibile ambele versiuni.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler.ro/aftermarket

INA 0188



SCHAEFFLER
REP>XPERT