



SERVICE INFO – INA 0189



Обтяжни ролки 531 0535 20 и 531 0819 10

Спазвайте правилното монтажно положение

Производител: Honda, Opel, Vauxhall

Модели:

Honda: Civic


Opel: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Vauxhall: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira


Двигатели: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Арт. номер: 531 0535 20
531 0819 10

За настоящият списък направете справка в каталога



Снимка 1: Правилната инсталация на пружината върху фиксиращия болт



Снимка 2: Ляво - Ролката на обтегача се допира до цялата повърхност на монтажната повърхност на двигателя
Дясно - обтяжната ролка не се допира до цялата повърхност на монтажната повърхност на двигателя

По време на монтажа, пружината на обтяжната ролка може да се задържи зад монтажната повърхност на обтегача. В резултат на това тя вече не седи правилно върху монтажната повърхност на двигателя (фиг. 2, дясно). Обтяжната ролка не е подравнена с другите компоненти и зъбният ремък не е в състояние.

По тази причина се уверете, че обтяжната ролка контактува с цялата повърхност на монтажната повърхност (фиг. 2 вляво) и че краят на торсионната пружина е правилно закачен върху фиксиращия болт (фиг. 1).

След монтажа на компонентите на задвижващия механизъм, уверете се, че зъбният ремък е правилно подравнен.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler.bg/aftermarket

INA 0189

