



Service-Info



Tandwiel van de krukas

Let op verschillende tandsteken

Fabrikanten: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellen:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan


Motoren: 1.4 TSI

Artikelnr.: 559 0154 30
 559 0154 31

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

Legenda bij Fig. 1:

- (1) 1x nokkenasversteller
- (2) 1x tandwiel nokkenas
- (3) 1x distributieketting
- (4) 1x spanrail
- (5) 1x geleidingsrail
- (6) 1x kettingspanner
- (7a) 1x tandwiel krukas (tandsteek 18/18)
 (distributieketting-KIT 559 0154 30)
- (7b) 1x tandwiel krukas (tandsteek 23/18)
 (distributieketting-KIT 559 0154 31)



Figuur 1: 559 0154 30/559 0154 31 – onderdelen distributieketting-KIT

Bij de genoemde motor zijn er in de distributieaandrijving vier verschillende tandsteken van het tandwiel van de krukas.

Selecteer hierbij als volgt:

Uitgebouwd tandwiel krukas	Artikelnummer	In te bouwen tandwiel krukas
Tandsteek 18/18	559 0154 30	Tandsteek 18/18
Tandsteek 18/19	559 0154 30	Tandsteek 18/18
Tandsteek 23/18	559 0154 31	Tandsteek 23/18
Tandsteek 23/19	559 0154 31	Tandsteek 23/18



Legenda bij Fig. 2:

- Incidenteel kan bovendien bij motoren met motorcode CAXA de oliepomp niet via een tandketting maar via een rollenketting worden aangedreven. In dit geval moeten ook de aandrijfketting (OE-Nummer 03C 115 225 A), de kettingspanner (OE-Nummer 03C 109 507 AD) en het kettingwiel (OE-Nummer 03C 115 121 J) van de oliepomp worden vervangen.

Bij beide distributieketting-KIT's worden geleidingspennen als montagehulpstukken voor de inbouw van het distributiehuis en het oliecarter meegeleverd. Deze worden in de cilinderkop of het cilinderblok geschroefd.



SAAM_BNL@schaeffler.com
www.repxpert.be
www.repxpert.nl