



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Piñón del cigüeñal

Tener en cuenta los diferentes espacios entre dientes

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motore: 1.4 TSI

Nº de artículo: 559 0154 10
 558 0057 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

Leyenda para la figura:

- (1) 1x cadena de distribución
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50ml)
- (3) 1x raíl de deslizamiento
- (4) 1x raíl de tensado
- (5) 1x tensor de cadenas

El piñón del cigüeñal del sistema de distribución del motor mencionado presenta cuatro espacios entre dientes diferentes.

Si hay montado un piñón con un número de dientes 18/19 o 23/19 en el vehículo, es necesario utilizar el kit de cadena de distribución 559 0154 30 o 559 0154 31 para sustituirlo.

Los kits de cadena de distribución 559 0154 10 y 558 0057 10 (que solo incluye cadena de distribución y tensor de cadenas) únicamente son válidos para los motores con número de dientes 18/18 y 23/18.



Figura: 559 0154 10 – Componentes del kit de cadena de distribución

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
 www.repxpert.es

