



INFO TECHNIQUE



Pignon de vilebrequin

Attention au nombre de dents

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modèles :

Audi : A1
 Seat : Alhambra, Toledo
 Škoda : Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen : Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Moteur : 1.4 TSI

Références INA : 559 0154 10
 558 0057 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Légende photo :

- (1) 1x chaîne de distribution
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50ml)
- (3) 1x guide chaîne
- (4) 1x lame de tension
- (5) 1x tendeur de chaîne

La distribution du moteur mentionné peut être équipée de 4 pignons de vilebrequin au nombre de dents différent.

Si le véhicule est équipé d'un pignon à 18/19 ou 23/19 dents, il faut pour le remplacer utiliser les kits de distribution par chaîne réf. 559 0154 30 ou 559 0154 31.

Les kits de distribution par chaîne réf. 559 0154 10 et 558 0057 10 (ne contient que la chaîne de distribution et le tendeur de chaîne) couvrent exclusivement les moteurs ayant des pignons de 18/18 et 23/18 dents.



Photo : 559 0154 10 – Composants du kit de distribution par chaîne

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

