



INFORMAZIONE TECNICA



Ingranaggio dell'albero motore

Osservare i diversi passi di dentatura

Produttori: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellos:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motori: 1.4 TSI

N. art.: 559 0154 10
 558 0057 10

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo

Legenda:

- (1) 1x Catena di distribuzione
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50ml)
- (3) 1x Guida di scorrimento
- (4) 1x Pattino tenditore
- (5) 1x Tendicatena

Nel caso del motore citato, nella distribuzione vi sono quattro diversi passi di dentatura dell'ingranaggio dell'albero motore.

Se nel veicolo è montato un ingranaggio con passo di dentatura 18/19 o 23/19, per la sostituzione deve essere utilizzato il KIT catena di distribuzione 559 0154 30 o 559 0154 31.

I KIT catena di distribuzione 559 0154 10 e 558 0057 10 (comprende solo catena di distribuzione e tendicatena) coprono esclusivamente i motori con passi di dentatura 18/18 e 23/18.



Figura: 559 0154 10 – Componenti KIT catena di distribuzione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.rexpert.it