


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	180
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7F
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG721

PHOTOS



Bornes
COM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

JEEP

COMMANDER - 3.0 CRD	218 ch	04.2006 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 3.0 CRD 4x4	218 ch	06.2005 >

MERCEDES-BENZ

CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.0 CDI (203.020)	224 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.0 CDI (203.220)	224 ch	06.2005 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI (204.022)	224 ch	01.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI 4-matic (204.089)	224 ch	07.2007 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI	224 ch	08.2007 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	08.2007 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 CDI (211.020)	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.0 CDI (211.022)	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T CDI (211.220)	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.0 T CDI (211.222)	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.0 T CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLK (02-09) (C209) - 320 CDI (209.320)	224 ch	01.2005 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 320 CDI (209.420)	224 ch	03.2005 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 218 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 218 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 318 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 318 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 518 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 518 CDI	184 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.