

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-02


Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!!

This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS

### BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

## APPLICATIONS

### AUDI

80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.6 GTE	110 ch	01.1976 > 07.1978
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6	85 ch	08.1978 > 02.1983

### PORSCHE

924 - 2.0 Turbo	170 ch	11.1978 > 06.1980
	177 ch	06.1980 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.