

Blue Print ADG02342

Aplikacije:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



Senzor za vodu se
ugrađuje ovdje



HR

Kia Sedona, Hyundai Terracan – Informacija o zamjeni filtera za gorivo

Primili smo nekoliko pitanja u vezi filtera za gorivo ADG02342, koji je na spisku za Kia Sedona i Hyundai Terracan. Pitanja se odnose na to je li moguće da filter ne odgovara aplikacijama jer je malo drukčiji od filtera za prvu ugradnju, jer je otvor za izvlačenje/senzor vode suviše mali da omogući ugradnju elektronskog senzora.

Naše istraživanje je pokazalo da su i Kia i Hyundai izvršili modifikaciju filtera za gorivo i senzora za vodu. Od oko 2006. obje aplikacije sada imaju navojni otvor manjeg promjera za senzor za vodu.

Šta to znači?

Stariji dizajn filtera za gorivo sa većim otvorom za senzor sada više ne koriste proizvođači opreme za prvu ugradnju.


Blue Print sada isporučuje samo ADG02342 prema novoj modificiranoj specifikaciji opreme za prvu ugradnju. Stoga, ukoliko ugrađeni originalni filter za gorivo u vozilu ima veći otvor za senzor/odvod, trebate nabaviti senzor vode novog, modificiranog dizajna preko lanaca za isporuku opreme za prvu ugradnju.

Vjerujemo da se ovaj problem odnosi samo na mali broj vozila; većina već ima ugrađen filter za gorivo i senzor za vodu novog dizajna.

Dimenzije otvora senzora za vodu kod ADG02342 iznose M8x1.25.

- Novi Kia broj senzora za vodu za prvu ugradnju = 0K52A-23-430
- Novi Hyundai broj senzora za vodu za prvu ugradnju = 31396-H1950

Kia senzor za vodu - 0K52A-23-430



For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com