

Blue Print ADG02342

Applicazioni:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007

BLUE
PRINT®



IT

Filtro Carburante - Kia Sedona, Hyundai Terracan

Sono state sottoposte ad ADL - Blue Print alcune rimostranze riguardanti il filtro carburante ADG02342 per le applicazioni Kia Carnival e Hyundai Terracan. Si lamentava il fatto che il filtro potesse essere non corretto per le applicazioni e leggermente diverso dal filtro OE, avendo un sensore acqua troppo piccolo portando così a difficoltà nel montaggio del sensore stesso.

Le nostre ricerche hanno dimostrato che sia Kia che Hyundai hanno apportato delle modifiche al filtro e al sensore d'acqua. Dal 2006 in poi entrambe le applicazioni hanno un diametro del foro leggermente inferiore.

Cosa cambia?

Il vecchio design del filtro con il foro più grande è ormai obsoleto e non più in uso sul primo montaggio.

Blue Print propone il codice ADG02342 conforme alle nuove specifiche OE. Perciò, se il filtro originale montato sul veicolo ha un sensore con diametro più largo, dovrete fare riferimento al codice OE.

È nostra opinione che i veicoli affetti da questo problema siano una minima parte; la maggior parte dei veicoli monta il filtro e il sensore presenza acqua aventi il nuovo design.

Il foro sensore acqua del codice ADG02342 misura M8x1.25.

- Nuovo codice OE sensore acqua Kia = 0K52A-23-430
- Nuovo codice OE sensore acqua Hyundai = 31396-H1950

sensore acqua Kia- 0K52A-23-430



Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com