

Blue Print ADG02342

Toepassingen:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



Watersensor
komt hier

NL

Kia Sedona, Hyundai Terracan - informatie over het vervangingsbrandstoffilter

We hebben enkele vragen ontvangen over het brandstoffilter ADG02342, dat bedoeld is voor de Kia Sedona en de Hyundai Terracan. Er waren twijfels of het filter wel het juiste was voor de betreffende toepassingen, omdat het een beetje verschilt van het originele filter dat wordt vervangen: het waterafvoer-/sensorgat is te klein voor de elektronische sensor.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat Kia en Hyundai het filter en de watersensor hebben gewijzigd. Vanaf circa 2006 is er in beide modellen een draadgat met een kleinere diameter voor de watersensor.

Wat betekent dit?

Het oudere brandstoffilterdesign met het grotere sensorgat wordt nu niet meer door de OEfabrikanten geleverd.

Blue Print levert ADG02342 nu alleen volgens de nieuwe, gewijzigde OE-specificatie. Dit betekent dus dat als het originele brandstoffilter in de wagen een grotere sensor/groter afvoergat heeft, dat u via OE een watersensor van het nieuwe en gewijzigde design moet bestellen.

Wij nemen aan dat slechts een klein aantal wagens dit probleem heeft, want bij de meeste wagens zijn al een brandstoffilter en watersensor met het nieuwe design geplaatst.

Het water-/sensorgat in de ADG02342 heeft de afmeting M8x1.25.

- OE-nummer nieuwe watersensor van Kia = 0K52A-23-430
- OE-nummer nieuwe watersensor van Hyundai = 31396-H1950



Watersensor van Kia - 0K52A-23-430

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com