

Blue Print ADG02342

Aplicações:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



O sensor de água
aplica-se aqui



PT

Kia Sedona, Hyundai Terracan - Aplicação de Filtros de Combustível

A Blue Print tem recebido algumas questões relacionadas com o filtro de combustível ADG02342 que é catalogado para o Kia Sedona e Hyundai Terracan. Existem algumas preocupações de que o filtro de combustível ADG02342 não seja o indicado para estes modelos, pois é ligeiramente diferente do filtro original devido ao orifício de purga/sensor ser demasiado pequeno para se montar o sensor electrónico.

Com base na nossa pesquisa, verificamos que a Kia e Hyundai fizeram modificações ao filtro de combustível e ao sensor de água.

A partir de 2006 ambas as aplicações passaram a dispor de um orifício roscado de menor diâmetro para o sensor de água.

O que significa isto?

O design antigo do Filtro de Combustível original está agora obsoleto, pois o respectivo sensor tem um orifício maior.

A Blue Print apenas fornece o Filtro de Combustível ADG02342 de acordo com a nova especificação da origem.

Portanto se o filtro original que está montado no veículo, tem um orifício de maior diâmetro, ao montar o Filtro de combustível ADG02342 será necessário adquirir o novo sensor de água com design modificado através da cadeia de fornecedores da origem

O orifício do sensor de água no Filtro de combustível ADG02342 mede M8x1.25.

- Nova Referência Original do Sensor de Água da Kia = 0K52A-23-430
- Nova Referência Original do Sensor de Água da Hyundai = 31396-H1950

Sensor de Água da Kia - 0K52A-23-430



Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com