

Blue Print ADG02342

Dotyczy modeli:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



Miejsce zamontowania
czujnika wody

PL

Kia Sedona, Hyundai Terracan - Filtr paliwa

Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących filtra paliwa ADG02342 przeznaczonego do samochodów Kia Carnival i Hyundai Terracan. Pojawiły się obawy, że filtr może być niewłaściwy do tych modeli ze względu na nieco inną budowę od filtra OE, który zastępuje. Obawy spowodowane są tym, że średnica otworu jest zbyt mała, aby umożliwić zamontowanie czujnika elektronicznego.

Nasze badania wykazały, że zarówno Kia i Hyundai przeprowadził modyfikację filtra paliwa i czujnika wody. Od 2006 wprowadzono nowe elementy, które mają zmniejszoną średnicę gwintowanego otworu i samego czujnika.

Co to oznacza?

Starsza konstrukcja filtra paliwa z większej średnicy otworu czujnika została wycofana przez producentów OE.

Blue Print dostarcza obecnie tylko filtry ADG02342 do nowej, zmodyfikowanej wersji OE.

UWAGA!! Może się okazać, że zamontowany w pojeździe czujnik ma większą średnicę mocowania. W takiej sytuacji konieczny będzie zakup nowego, zmodyfikowanego czujnika wody poprzez sieć autoryzowanych serwisów.

Otwór pod czujnik wody w filtrze ADG02342 ma gwint M8x1,25.

- Nowy czujnik wody numer OE KIA = 0K52A-23-430
- Nowy czujnik wody numer OE Hyundai = 31396-H1950



Czujnik wody KIA - 0K52A-23-430

Więcej technicznych informacji znajdziesz na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com