

Blue Print ADG030148, ADG030149, ADG030150

Aplicaciones:
BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001>2006l



ES

SUSTITUCIÓN DEL KIT DE EMBRAGUE DEL BMW MINI

Se nos ha informado de la existencia de problemas en la holgura y en el cambio de marcha del BMW MINI 1.4/1.6 2001-2006. Ante esta situación, es comprensible que los mecánicos den por hecho que el embrague es defectuoso e instalen un nuevo kit de embrague, pero esto no siempre resuelve el problema.

Hemos averiguado que la causa del problema puede ser una grieta de la horquilla de embrague, ya que la horquilla instalada en este modelo se puede fracturar y doblar durante el funcionamiento, lo que impide un desembrague completo.

Se recomienda limpiar y examinar minuciosamente la horquilla cuando se cambia en el embrague. Es recomendable poner una nueva horquilla cuando se cambia el embrague, ya que el problema en las horquillas es recurrente en los MINI. Dado que se requieren unas seis horas y media para completar la sustitución del embrague, no querría hacer dos veces el trabajo en el mismo vehículo.

Si no se cambia la horquilla pueden surgir problemas de holgura y dificultades al cambiar de marcha. Si esto sucede, la garantía Blue Print no cubre esta avería.

BMW dispone de esta horquilla. Blue Print también recomienda renovar los cojinetes y el perno sobre los cuales pivota la horquilla.



HORQUILLA FRACTURADA

Para obtener más información técnica visite: partsfinder.bilsteingroup.com