


Blue Print ADG030148, ADG030149, ADG030150

Kullanılan Araçlar:
BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001>2006l



TR

BMW MINI DEBRIYAJ KITI DEĞİŞTİRME KILAVUZU

BMW MINI 1.4/1.6 2001-2006 aracında vites değiştirme ve boşluk problemleri vardı ve bu sorun tamirciler tarafından debriyaj kitinin değiştirilmesi ile çözülmüyordu. Ancak bu işlem kalıcı bir çözüm değildi

Biz problemin kaynağının aslında debriyaj çatalı olduğunu, debriyajın ayırma işlemi esnasında debriyaj çatalının kaynak noktasında oluşan çatlama veya esnemeler nedeniyle ayırma işleminin tam olarak yapılamadığını tespit ettik. Debriyajda titreme ve vites geçişlerindeki zorluklar bu sorunun belirtisidir.

Debriyaj kitinin değiştirilmesi esnasında çatalda hasar veya yorulma olup olmadığı kontrol edilmek zorundadır. Daha iyi bir sonuç için ise debriyaj kiti ile beraber aynı zamanda debriyaj çatalının da değiştirilmesi tavsiye edilir. Debriyaj değiştirme süresi yaklaşık 6,5 saat sürdüğü için aynı işlemi 2 defa yapmak istenen bir durum değildir.

Hasarlı debriyaj çatalı kullanımları veya değiştirme işlemi sırasında yapılan hatalar vites geçişlerinde zorluklara neden olur ve bu durumlardan oluşan hasarlar Blue Print garantisi kapsamında değildir.

Blue Print ayrıca debriyaj çatalı ile beraber burçların ve sabitleme piminin de değiştirilmesini tavsiye eder.



KIRIK DEBRIYAJ ÇATALI

Daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz: partsfinder.bilsteingroup.com