

# Blue Print ADT37025, ADT37039, ADT37063



Passend für:  
Toyota Rav4 2.0VVTi (Modelle ACA20/21 - 1AZ-FE)



DE


## TOYOTA RAV4 – IDENTIFIZIERUNG DER SAUERSTOFFSENSOR-EINBAUSTELLE ANHAND VON FEHLERCODES

Die zwischen Mai 2000 und Juli 2003 gebauten Toyota Rav4 2.0VVTi (Modelle ACA20 und ACA21) sind mit je vier Sauerstoffsensoren ausgestattet. Zwei vor und zwei nach dem Katalysator.

Im partsfinder-Katalog werden diese als LH/RH und obere/untere Sensoren aufgeführt.

Die meisten Diagnosegeräte und Reparaturanleitungen beziehen sich auf diese Sensoren als Sensor 1/Sensor 2 und Bank 1/Bank 2.

Z.B. P0057 – Bank 2 Sensor 2 Heizkreis-Fehlfunktion



Zur Auswahl der passenden Blue Print-Sensoren ist folgende Information notwendig:

Bank 1 = LH

Bank 2 = RH

Sensor 1 = Oben

Sensor 2 = Unten

Der Fehlercode  'Bank 2 Sensor 2' bezieht sich also auf ein Problem mit dem Sauerstoffsensorkreis 'RH Unten'.

Fällt ein beliebiger dieser Sensoren aus, geht das Motormanagement-Warnlicht (MIL) an.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)