




R44-2


TOYOTA YARIS I,
YARIS VERSO
(Fabrication JAPON)



L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants côté passager (voir flèche 1).
Ouvrir la portière avant droite



Presser les flans du caisson de la boîte à gants afin de la dégager de ces arrêtoirs (flèche 2), puis la basculer et la retirer (flèche 3).



Faire pression sur les deux pattes de fixation (flèche 4) et dégager le tiroir contenant l'élément filtrant.



Retirer l'élément de son tiroir (flèche 5).
Mettre un nouvel élément dans le tiroir.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHBA

R44-2

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes