

Produkt Infoblatt



Robert Bosch

0445110298

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (8 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Ja	Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof	
Einstellung_1	Nein		
Einstellung_2			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

13 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

