

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110340

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (9 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Ja	Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug	
Einstellung_1	Nein		
Einstellung_2			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	7 Nm + 85°
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	25 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

