


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110634

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Injektoren kann sehr fest sitzen. Kontaktieren sie uns wann Sie die notwendige Ausrüstung nicht vorhanden hat.



Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Ja

IMA code (7 Stellen)

Freischalten

☐ Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein


Bluten

☐ Nein

Einstellung_1

☐ Nein

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

35 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

32 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

