

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI106250

spezielle Werkzeuge benötigt?

HINWEIS: Notieren Sie die Position des neuen ID-Codes für Austauschinjektoren. Möglicherweise ist er nach der Montage nicht mehr lesbar! Stellen Sie sicher, dass die Codes nach der Montage mit dem richtigen Zylinder programmiert werden können.

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	ID code (30 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Ja	Reset adaptive wert	
Bluten	Ja	Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug	
Einstellung_1	--		
Einstellung_2	--		



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	28 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	33 Nm
Hohlschraube anschluss Kraftstoff	18 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern
 Dichtring erneuern
 Empfehlung: Dichtring ersetzen

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.