

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI107730

spezielle Werkzeuge benötigt?

HINWEIS: Notieren Sie die Position des neuen ID-Codes für Austauschinjektoren. Möglicherweise ist er nach der Montage nicht mehr lesbar! Stellen Sie sicher, dass die Codes nach der Montage mit dem richtigen Zylinder programmiert werden können.

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	ID code (30 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Nein		
Einstellung_1	Nein		
Einstellung_2	--		



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	22 Nm
Hohlschraube anschluss Kraftstoff	15 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	35 Nm
Schrauben Ventilendeckel	9 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern
 Empfehlung: Ventilendeckeldichtung erneuern
 Empfehlung: Dichtung Kraftstoffanschluß erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------