

Information du produit

Robert Bosch

0414720454

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non



Réglage sur moteur_1

Oui

4 cyl: au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bl

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

3 Nm + 90° + 180°

écrou de blocage vis de réglage

30 Nm

bouchon de axe de culbuteur

20 Nm + 90°

bouchon de couvercle de soupape

10 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplace le vis de réglage de calbuteur

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

ajustement conique: pas besoin de joint d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.