

Information du produit


Robert Bosch

0445010581

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Fixer la couronne dentée de la distribution avec un villebrequin bloqué.



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Eventuellement, la pompe de remplacement peut avoir un trou de boulon moins que l'ancien pompe. Dans ce cas le boulon doivent être omis.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Oui

Pré-remplir de carburant

Réglage sur moteur_1

Oui

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i



Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

8 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

65 Nm

connexion support du pompe d'injection

19 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.