

Information du produit

Robert Bosch

0445010685

Besoin des outils spéciaux?

Oui

ATTENTION: Les connexions d'alimentation et de retour sont échangées dans la pompe modifiée. L'alimentation est 13,1 mm et le retour 11,1 mm.

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Pignon de distribution fixé au vilebrequin bloqué

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaptation

Non

Purger

Oui



Activez la pompe d'alimentation par OBD

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Non



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

M8 23 Nm, M6 9 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

70 Nm

roue motrice à l'arbre à cames

75 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.