


Information du produit

Robert Bosch

0445020002

Besoin des outils spéciaux?

Bloquage du vilebrequin par pige



Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Purger

30 s mettre en contact

Réglage sur moteur_1

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

25 Nm

connexion de carburant

20 Nm

Connections tubes hautes pression

20 Nm sur pompe, 27 Nm sur rail

roue motrice sur pompe à carburant

30 Nm

tendeur de distribution

40 Nm

bouchon vilebrequin

200 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.