

Information du produit

Robert Bosch

0445110038

Besoin des outils spéciaux?

Non

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'équipement nécessaire afin de gérer cette problématique.

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: Ecrous des 2 côtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°

Connections tubes hautes pression

25 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

conseil: remplace la bague d'étanchéité

remplacer les boulons et les écrous

conseil: nettoyez le trou du boulon

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

