

Information du produit

Robert Bosch

0445110102

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: Ecrous des 2 côtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°

Connections tubes hautes pression

27 Nm

Instructions de montage

remplacer les boulons et les écrous

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

