

Information du produit

Robert Bosch

0445110259

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (8 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

4 Nm + 65°

Connections tubes hautes pression

25 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

