

Information du produit

Robert Bosch

0445110265

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: Ecrous des 2 côtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°

Connections tubes hautes pression

27 Nm

Instructions de montage

remplacer les boulons et les écrous

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

