

Information du produit

Robert Bosch

0445110266

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Code de classification

Tous les injecteur neuf et réviser sont considéré classe A0.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

10 Nm (Serrez les deux uniformément)

Connections tubes hautes pression

30 Nm

collecteur d'admission

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

