

Information du produit

Robert Bosch

0445110338

Besoin des outils spéciaux?

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'équipement nécessaire afin de gérer cette problématique.

Information spécifique du produit

Programmer

Code IMA (7 caractères)


Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger

Réglage sur moteur_1

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

35 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

