

Information du produit

Robert Bosch

0445115007

Besoin des outils spéciaux?

Non

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'équipement nécessaire afin de gérer cette problématique.

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

35 Nm

Connections tubes hautes pression

35 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.