

## Information du produit

Robert Bosch

0445116029

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



## Information spécifique du produit

Programmer  Oui  Non Code IMA ( 7 caractères)

Déconnecter  Non  Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non  Oui

Purger  Oui  Non La pompe d'alimentation marche 30 secon

Réglage sur moteur\_1  Non  Oui

Réglage sur moteur\_2  Non  Oui



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

Connections tubes hautes pression

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace la bague d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

