


## Information du produit

Robert Bosch

0470004008

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Soulever le moteur afin de démonter le support moteur
- 2: Pige de calage du vilebrequin dans bloc moteur et plaque de calage pour arbre à cames
- 3: Extracteur pour pignon d'arbre à cames



## Information spécifique du produit

Programmer  Non

La première communication entre la (nouvelle) unité de contrôle de la pompe et la unité de contrôle du moteur est essentiel.

Déconnecter  Oui  Non  Est livré dans le mode d'appariement

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non



Purger  Oui  aide avec pompe à main avant le filtre

Réglage sur moteur\_1  Oui

moment d'injection avec goupille ( avec vilebrequin fixé)

Réglage sur moteur\_2  Oui

arbre à came avec des outils ( avec vilebrequin fixé)



## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	20 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	4 x 33 Nm (pignon de chaîne) + 3 x 42 Nm (poulie de cou
tendeur de distribution	15 Nm
roue motrice a l'arbre à cames	50 Nm
support moteur	Ecrous : 83Nm, Vis : 50Nm
Connections tubes hautes pression	28 Nm

## Instructions de montage

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

