

Information du produit


Robert Bosch

0470504005

Besoin des outils spéciaux? Oui

1: Pige de blocage du volant moteur (Câme du premier cylindre pointe vers le haut)

2: Fixer le pignon d'entraînement de la pompe



Information spécifique du produit

Programmer Non

Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non



Purger Oui 1 min. En contact au nom de remplissage.

Réglage sur moteur_1 Oui

moment d'injection au moyen de l'axe bloqué

Afstandschiif (1) monteren met motor op OT en pompaandrijving vast!!!

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

roue motrice sur pompe à carburant	15 Nm avec arbre bloqué, après montage du disque de c
roue motrice sur pompe à carburant	Après serrer à 110 Nm , retenir moteur.
bouchon de fermeture	30 Nm
Connections tubes hautes pression	30 Nm
collecteur d'admission	15 Nm (Ecrus), 10 Nm (Vis)
connexion de carburant	Alimentation: 30 Nm, Retour: 25 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.