


Information du produit

Robert Bosch

0470504015


Besoin des outils spéciaux?

- 1: Fixez le vilebrequin par une pique dans le trou du capteur
- 2: Fixez l'arbre à cames avec un outil spéciale
- 3: Mettez la chaîne sous tension (voir image)



Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Oui	aide avec pompe à main avant le filtre
Réglage sur moteur_1	Oui	
moment d'injection avec goupille (avec vilebrequin fixé)		
Réglage sur moteur_2		



Couples de serrage

Connections tubes hautes pression	30 Nm
fixation de flasque du pompe à carburant	25 Nm
tendeur de chaîne	60 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	28 Nm
roue motrice a l'arbre à cames	90 Nm + 60° + 30°

Instructions de montage

- remplacer le boulons d'arbre à cames
- conseil: remplace le joint de bride
- conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.