


Information du produit

Robert Bosch

0470504020

Besoin des outils spéciaux?

- 1: Pige de blocage du volant moteur (Câme du premier cylindre pointe vers le haut)
- 2: Fixer le pignon d'entraînement de la pompe



Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger



1 min. En contact au nom de remplissage.

Réglage sur moteur_1

moment d'injection au moyen de l'axe bloqué

Afstandschiif (1) monteren met motor op OT en pompaandrijving vast!!!

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

roue motrice sur pompe à carburant

15 Nm avec arbre bloqué, après montage du disque de c

roue motrice sur pompe à carburant

Après serrer à 110 Nm , retenir moteur.

bouchon de fermeture

30 Nm

Connections tubes hautes pression

30 Nm

collecteur d'admission

15 Nm (Ecrus), 10 Nm (Vis)

connexion de carburant

Alimentation: 30 Nm, Retour: 25 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

