

Information du produit

VDO

5WS40156-Z

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code de classification

Tous les injecteurs montés doivent avoir le même classification. La classification de ce produit est 5.
Si aucun classification est marqué, la classification est 5. Seulement programmer quand la classification change.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

4 Nm + 65°

Connections tubes hautes pression

25 Nm

bouchon de couvercle de soupape

9 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.