

Information du produit

VDO

A2C59507596

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

code de calibration (6 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Oui

30 s mettre en contact

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

30 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.