

Information du produit

VDO

A2C59517051

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

code de calibration (6 caractères)

Tour d'adaptation: Le moteur à la température de fonctionnement, réservoir plus que 10% plein. Essai routier avec horaire de conduite en 3ème vitesse toujours à partir de 4000 tours ralentir jusqu'à 1000 tours pendant 10 minutes.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaptation

Oui

au moyen d'un tour d'adaptation après ent

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Oui

faites le tour d'adaptation avant de livrer

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

6 Nm + 360°

Connexions tubes hautes pression

25 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique
remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.