

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110176

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

IMA code (6 karakters)

Indien deze verstuiver wordt uitgewisseld met de 0445110155 (MB nr: 6480700187) is programmering niet mogelijk en derhalve niet vereist.


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

7 Nm + 90° + 90°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

23 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Rekbouten vervangen

Advies: Keramisch vet gebruiken bij verstuivers

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

