


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445117017

Speciaal gereedschap nodig?

Gebruik speciale sleutel voor verdraaien van wartelmoer.



Product specifieke informatie

Programmeren	Ja	IMA code (7 karakters)	
Vrijschakelen	Nee		
Adaptiewaarden resetten	Nee		
Ontluchten	Ja	1 minuut contact aan t.b.v. vullen.	
Afstelling op motor_1	Nee		
Afstelling op motor_2			



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	1: 8 Nm, 2: 26 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	24 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

