

Productinformatieblad

VDO

A2C59513556

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Motor warm > 70°
- 2: Calibratiecodes invoeren
- 3: Adaptiewaarden; voorinspuiting resetten
- 4: Adaptierit uitvoeren
- 5: Contact > 2 minuten uit - Contact > 1 minuut aan

Product specifieke informatie

Programmeren	Ja	Calibratie code (6 karakters)	
Adaptierit: Motor op bedrijfstemperatuur, tank meer dan 10% vol. Proefrit met rijschema in 3de versnelling steeds vanaf 4000 rpm decelereren tot 1000 gedurende 10 minuten.			
Vrijschakelen	Nee		
Adaptiewaarden resetten	Ja	Voorinspuiting resetten	
Ontluchten	Nee		
Afstelling op motor_1	Ja		
Adaptierit vóór het afleveren			
Afstelling op motor_2	--		



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	7 Nm + 85°
Leidingkoppelingen (hoge druk)	25 Nm

Montagevoorschriften

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Rekbouten vervangen | Advies: Brandstoffilter vervangen |
| Brandplaat vervangen | |
| Spanvork vervangen | |

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------