

Productinformatieblad

Denso

DCRI105780

Speciaal gereedschap nodig?

LET OP: Let op locatie van nieuwe ID code bij ruilinjectoren, het kan zijn dat deze na montage niet meer leesbaar is! Zorg dat de codes bij de juiste cilinder geprogrammeerd kunnen worden na montage.

Product specifieke informatie

Programmeren	Ja	ID code (30 karakters)	
Vrijschakelen	Nee		
Adaptiewaarden resetten	Ja	Reset zelfgeleerde waardes	
Ontluchten	Ja	handpomp in voertuig gebruiken	
Afstelling op motor_1	--		
Afstelling op motor_2	--		



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	60 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	60 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Afdichting brandstofaansluiting vervangen
Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.