

Digitaler Mess-Schieber



Sehr geehrter Kunde,


bitte befolgen Sie die Bedienungsanleitung und gehen Sie pfleglich mit dem Mess-Schieber um, Stöße, Schläge oder Kontakt mit Flüssigkeiten beeinträchtigen die Funktion und können den Mess-Schieber zerstören.

HINWEISE

Lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie die Anleitung und den Einkaufsbeleg gut auf.

BAUTEILE

1. Kreuzende Messflächen / Messschnabel
2. Schieber
3. Maßeinteilung
4. Umschaltung mm / Inch
5. Feststellschraube
6. Digitales Display
7. Batteriefach
8. Schalter für Ein/Aus
9. Tiefenmessstange
10. Schalter für 0-Stellung
11. Betätigungsrad



LIEFERUMFANG

- Messschieber
- Knopfzelle 1.5 V

TECHNISCHE DATEN

Länge: 235 mm
Messbereich: 0 – 150 mm / 0 – 6"
Auflösung: 0,01 mm / 0,0005"
Fehlergrenze:
(< 100 mm) 0,02 mm / 0,001"
(> 100 - 200 mm) 0,03 mm / 0,001"
Max. Messgeschwindigkeit: 1,5 m/sec / 60"/sec
Anzeige: LCD-Display
Arbeitstemperatur: 5° – +40° C
Ideale Arbeitstemperatur: +20° C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 80%

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Wenn das LCD-Display blinkt, muss die Batterie ersetzt werden. Reinigen Sie die Oberflächen nur mit einem trockenen Baumwolltuch. Benutzen Sie keinesfalls Aceton oder Alkohol zur Reinigung!

AUFBEWAHRUNG

Der Messschieber ist trocken und staubfrei in der mitgelieferten Box zu lagern, keinen aggressiven Substanzen oder Flüssigkeiten auszusetzen. Die Lagerungstemperatur beträgt 5 bis +40°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80%. Lagern Sie den Messschieber nicht im Freien

ENTSORGUNG**Umweltschutz**

Entsorgen Sie nicht mehr verwendeten Materialien dieses Gerätes, wie Verpackung, Zubehör, etc. nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer entsprechenden Stelle für Recycling ab. So stellen Sie sicher, dass alle Materialien dem Recycling zugeführt werden.

**Entsorgung**

Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Batterien müssen auf verantwortliche Weise entsorgt werden, geben Sie diese an entsprechenden Sammelstellen ab. Entsorgen Sie dieses Produkt, am Ende seiner Lebensdauer, in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Wenn das Produkt nicht mehr erforderlich ist, muss es in einer umweltschützenden Weise entsorgt werden. Kontaktieren Sie für Informationen ihre örtliche Abfallbehörde für Recycling oder übergeben Sie das Produkt zur Entsorgung an BGS technic oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Digital Vernier Caliper



Dear Customer,


please follow the instructions and proceed carefully with the digital vernier caliper, shocks, beatings and exposure to fluids affect the function and can destroy the digital vernier caliper,.

Notes

Before use read the manual and keep the instructions and the purchasing document well.

Equipment items

1. Cruising Measuring Surface / Measuring Beak
2. Slide
3. Scale
4. mm / inch
5. Locking Screw
6. Digital Display
7. Battery
8. Switch for On / Off
9. Depth Measuring Rod
10. Switch for Zero-Position
11. Actuating Wheel



DELIVERY

- digital vernier caliper
- 1.5 V button cell

TECHNICAL DATA

Length: 235 mm
Range: 0 - 150 mm / 0 - 6 "
Resolution: 0.01mm / 0.0005 "
Accuracy:
(< 100 mm) 0.02 mm / 0.001 "
(> 100 - 200 mm) 0.03 mm / 0.001 "
Max measuring speed: 1.5 m / sec / 60 " / sec
Display: LCD display
Operating temperature: 5 ° - +40 ° C
Ideal working temperature: +20 ° C
Relative humidity max. 80%

CARE AND MAINTENANCE

If the LCD screen flashes, the Battery must be replaced. Clean the surface with a dry cotton cloth. Do not use acetone or alcohol to clean them!

STORAGE

The tool is too dry and dust-free store in the supplied case, do not suspend any aggressive substances or liquids.
The maximum storage temperature is 5 to 40 ° C
at a relative humidity. 80%.
Do not store the caliper outdoor

DISPOSAL**Environmental Protection**

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.

**Disposal**

Do not dispose battery in household waste.
Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point.
Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. When the product is no longer required, it must be disposed of in an environmentally protective way. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic or to the dealer where you purchased the product.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Messschieber (BGS Art. 1930)
Digital Vernier Caliper
Étrier numérique
Calibre digital**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

**EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU**

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

EN 62321:2009

Certificate No.: E8A 16 06 60947 006 / HG-DY-D67B

Test Report No.: 708881311402-02

RoHS: 70.400.15.1234..01-00/01

Wermelskirchen, den 21.08.2017

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen