



PI 1861

Uniquement pour professionnels !
1/1

INFORMATION PRODUIT

POMPE À EAU ÉLECTRIQUE MERCEDES-BENZ CWA 400

EN CAS DE REMPLACEMENT : MANCHON D'ENTRÉE SÉPARÉ NÉCESSAIRE

Sur les véhicules mentionnés ci-dessous, une pompe à eau électrique portant le numéro de référence OEM A 274 200 01 07 a été installée au démarrage de la série. Au cours de la production en série (à partir de 09/2015), cette pompe à eau a été remplacée par la pompe à eau portant le numéro de référence A 274 200 02 07, y compris un manchon d'entrée modifié côté aspiration.

ATTENTION EN CAS DE COMMANDE :

Si la pompe à eau A 274 200 01 07 installée à l'origine est remplacée par la nouvelle version A 274 200 02 07 (correspondant à 7.05171.65.0), il est impératif d'utiliser le manchon d'entrée¹⁾ A 274 200 02 56 disponible séparément.

¹⁾ Ce manchon d'entrée n'est pas encore disponible auprès de Motorservice.



N° de réf.*	N° Pierburg	Remplace	Moteur	Véhicules
A 274 200 01 07	7.05171.65.0 + A 274 200 02 56 ¹⁾	7.05171.10.0 7.05171.15.0 7.05171.16.0 7.05171.17.0	M 274.910 B M 274.920 BG jusqu'au numéro de moteur 30511340	SLK (R172), CLASSE GLK (X204), GLC (X253), SLK (R172), CLASSE C (W204, W205), CLASSE E (W212) jusqu'au 01/09/2015
A 274 200 02 07	7.05171.65.0	7.05171.25.0	M 274.910 B M 274.920 BG à partir du numéro de moteur 30511341	SLK (R172), CLASSE GLK (X204), GLC (X253), SLK (R172), CLASSE C (W204, W205), CLASSE E (W212) à partir du 01/09/2015

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.