



INFORMAZIONE TECNICA



RepSet/DMF LuK con disco frizione modificato

Produttore: BMW
 LuK RepSet: 624 3530 00
 624 3535 00
 624 3540 00
 LuK RepSet DMF: 600 0230 00
 600 0234 00
 600 0296 00
 600 0298 00

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

In diversi modelli del costruttore di veicoli sopra citato, la struttura tecnica dei dischi frizione è stata modificata all'interno del periodo di produzione. In caso di riparazione è possibile trovare perciò due diverse versioni di dischi frizione.

Disco frizione originario (figura 1):

- Guida del mozzo rigida
- Diametro 240 mm

Disco frizione ottimizzato/Ricambio (figura 2):

- Con smorzatore mozzo
- Diametro 228 mm o 240 mm

I sopra citati RepSet LuK e RepSet LuK DMF contengono esclusivamente dischi frizione ottimizzati. Con essi è possibile sostituire tutte le versioni senza restrizioni. Con la modifica dalla versione originaria a quella ottimizzata, migliora anche sensibilmente il comfort all'avviamento.

I dischi frizione del RepSet LuK/DMF soddisfano tutte le specifiche tecniche e possono essere combinati indistintamente con i volani nuovi o utilizzati finora.



Figura 1: Disco frizione con guida del mozzo rigida (diametro 240 mm)



Figura 2: Disco frizione con smorzatore mozzo (diametro 228 mm o 240 mm)

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.rexpert.it

